

SS Nº: 4333040

Tipo: CORRETIVA

Página 1/4



BRASIL LABORATORIO DE METROLOGIA
CNPJ: 28.174.552/0001-35 FONE:
Endereço: RUA XII DE MAIO, 520, CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL, Paraná
CEP: 41078-500

Aberto por: ALEX SANTIS 23/08/2023 11:34:19
Técnico designado: ADRIANO DICKMANN
Evolução: CONCLUÍDO
Próxima execução: 24/08/2023

Solicitante.....: AUTO POSTO FREDERICO id: 244614 Fone: (45) 9983-1664
Endereço.....: RUA AMAZONAS nº: 723
Bairro.....: CENTRO
Tecnologia.....: BOMBA DE ABASTECIMENTO WAYNE 362203P
NS.: 507325
Descrição.....: *PLANO* CHECK LIST DE BOMBA DE COMBUSTIVEL
Solicitado Por.: AMANDA MARION

Urgência: **PODE ESPERAR**

Especificação Técnica do Patrimônio			
CARTAO TECNICO	SIM		
CARTAO GERENCIAL	SIM		
TIPO DO TRANSDUTOR	(pulser)/Sensor de bico		
LEITOR RFID	SIM		
TECLAS TOUCH	SIM		
TIPO DO INDICADOR	LCD (Display)		
DISPONIBILIDADE DE COMBUSTIVEIS	4 (Quatro)		
DISPONIBILIDADE DE BICOS	8 (Oito)		
VAZAO	50		L
ALCANCE DE BICOS	4		m
RECUPERACAO DE VAPORES	NAO		m
CONFIGURACAO ARLA 32	NAO		m
CONFIGURACAO LPG	NAO		m

Serviços a realizar / Detalhes

Troca do acrílico protetor do densímetro do etanol.

Avaliação / Conclusão

Selo Retirado: 47 239 257 - 4
Selo Fixado: 14 789 455 - 7

Total da SS

0.00

Horas trabalhadas do técnico			Início	Término	Horas	Custo
ADRIANO DICKMANN	-	-	23/08/2023 13:35	23/08/2023 16:22	02:47	
Total					02:47	















Ordem		Ocupação	Previsão	Status	Check
1.00	35163 - CHECK LIST DE BOMBA DE COMBUSTIVEL LIMPEZA BICOS Obs. de execução: Efetuar a limpeza dos bicos.				
2.00	EXECUTAR TESTE DISPLAY Obs. de execução: Verificar se o display apresenta danos ou falhas Obs. do item: Display quebrado. Realiza a troca.				
3.00	TECLAS TOUCH Obs. de execução: Executar testes para avaliar se todas as teclas estão funcionando.				
4.00	LEITOR RFID Obs. de execução: Testar se o leitor RFID está funcionando.				

Responsável Técnico
KETLIN DOS SANTOS

Técnico Executante
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1


Encerrada 23/08/2023 16:25
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1

Recebida 23/08/2023 16:25
JOÃO


5.00	VERIFICAR O ESTADO DA MANGUEIRA Obs. de execução: Verifica o estado de conservação da mangueira de abastecimento.				
6.00	EXECUTAR TESTE DE DESARME Obs. de execução:				
7.00	SUBSTITUICAO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL Obs. de execução:				
8.00	AVALIACAO DA EFICIENCIA DO FILTRO Obs. de execução:				
9.00	CALIBRACAO DO MEDIDOR DE FLUXO Obs. de execução:				
10.00	VERIFICACAO DA PRECISAO DAS MEDICOES Obs. de execução:				
11.00	VERIFICAR ESTADO DA GAXETA Obs. de execução: Verificar se a gaxeta está em um bom estado de conservação.				
Porcentagem de aprovação dos itens checados: 90.91%		Total horas			



Responsável Técnico
KETLIN DOS SANTOS



Técnico Executante
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1



Encerrada 23/08/2023 16:25
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1



Recebida 23/08/2023 16:25
JOÃO

Fotos




Selo Retirado: 14 789 455 - 7




Selo Fixado: 47 239 257 - 4




Responsável Técnico
KETLIN DOS SANTOS



Técnico Executante
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1




Encerrada 23/08/2023 16:25
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1



Recebida 23/08/2023 16:25
JOÃO


Fotos




Display Quebrado




Responsável Técnico
KETLIN DOS SANTOS



Técnico Executante
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1



Encerrada 23/08/2023 16:25
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1



Recebida 23/08/2023 16:25
JOÃO